

09 4 15

報告日 年 月 日

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

〒457-0863

愛知県名古屋市南区豊 2-13-2

星和豊田町コーポラス管理組合 御中

ご確認印

中部情報センター 052-582-1194

名古屋支店 052-582-9241

金山営業所 052-671-7803

ビル名

星和豊田町コーポラス

アクセスナンバー

85-04843


作業責任者

山中壮珉

情報センターから点検させて頂きました 2009年 2月11日 ~ 2009年 3月10日迄の結果を下記の通り
ご報告申し上げます。

当月における異常受信は、ありません。

機器、及び運転性能の点検結果




点検項目	001号機	002号機
1：制御関連機器(機械室)		
①機器温度	○	○
②ブレーキ(バルブ)動作状態	○	○
③接触器動作状態	○	○
④制御機器動作状態	○	○
2：かが関連機器		
①戸の開閉状態	○	○
②押ボタン動作状態	○	○
③ドアスイッチ動作状態	○	○
④照明灯点灯状態	○	○
⑤インターホン電源電圧状態	○	○
⑥停電灯点灯状態	○	○
3：乗場関連機器		
①戸の開閉状態	○	○
②押ボタン動作状態	○	○
③ドアスイッチ動作状態	○	○
4：昇降路内関連機器		
①安全スイッチ動作状態	○	○
5：運転性能		
①起動状態	○	○
②加速状態	○	○
③一定速走行状態	○	○
④減速状態	○	○
⑤着床状態	○	○

○：正常です。 △：診断の結果、変調を確認しました。

異常に対する 監視結果

受信日時	号機	階床	異常状態の内容

- 1日1回運転前に試乗して異常のないことを確認下さい。
- 敷居みぞに小石等異物が混入した場合は、故障の原因にもなりますので、取除いて下さい。
- 詳しくは当社社員にお尋ね下さい。又は、三菱エレベーター管理読本、エレベーター試乗チェックシートをご活用願います。



遠隔監視結果報告書 (2009年02月分)

星和豊田町コーポラス管理組合 御中

貴 星和豊田町コーポラス

のご契約に基づく遠隔監視結果を下記の通りご報告申し上げます。

三菱電機ビルテクノサービス株式会社

情報センター
名古屋支店

052-582-1194
052-582-9241

建物番号

8504843

2009年02月末現在

○ 監視項目

○ 監視結果

号機 区分	設備監視項目	着信日時	号機 区分	機器	現象	原因	対応内容
区分	<設備異常監視>		区分	<設備異常監視>			
001	受水槽 満水				当月における信号受信並びに回線異常はありませんでした。		
002	受水槽 減水						
003	加圧ポンプ故障			<警備監視>			
004	貯留槽満水				別紙「警備報告書(月次)」をご参照願います。		
	<警備監視>						
	火災						
○お客様へのご連絡事項							
弊社出動対応の詳細については、作業報告書をご参照下さい。							

MITSUBISHI

PAGE-001
NO. 00006
N645048

□より快適なビルの空間環境づくりにお応えする トータルビル管理サービス

●設備管理業務/昇降機・空調冷凍・給排水衛生・電気・消防設備他●遠隔管理サービス業務/監視・制御・検針・計測他●運営管理業務●ビル診断・コンサルティング業務

警 備 実 施 報 告 書

検
印

(21年2月分)

日	警 備 状 況	備 考	日	警 備 状 況	備 考
1	異常認めず		16	異常認めず	
2	異常認めず		17	異常認めず	
3	異常認めず		18	異常認めず	
4	異常認めず		19	異常認めず	
5	異常認めず		20	異常認めず	
6	異常認めず		21	異常認めず	
7	異常認めず		22	異常認めず	
8	異常認めず		23	異常認めず	
9	異常認めず		24	異常認めず	
10	異常認めず		25	異常認めず	
11	異常認めず		26	異常認めず	
12	異常認めず		27	異常認めず	
13	異常認めず		28	異常認めず	
14	異常認めず		29	なし	
15	異常認めず		30	なし	
星和豊田町コーポラス			31	なし	

殿

8504843

綜合警備保障株式会社
名古屋支社

